

## Anfragen Freie Wähler - Fraktion zum Haushaltsplanentwurf 2021

Seite 30/31	Vorbericht	Anlage zum Vorbericht	Übersicht Gebäudeunterhaltung
<p>Frage zu Produktgruppe 1124: Warum gibt es keine Ansätze mehr für „allg. Gebäudeunterhaltung“? Oder wo sind nun die dafür notwendigen Mittel im HH-Plan enthalten?</p> <p><i>Es gibt nach wie vor Ansätze für die allgemeine Unterhaltung. Zunächst war vorgesehen, in der Darstellung aus Gründen der Vereinfachung nur noch die größeren Maßnahmen ab einem bestimmten Betrag aufwärts zu nennen. Das Ergebnis erscheint aus verschiedenen Gründen nicht befriedigend. Beigefügt als Anlage ist deshalb eine neue Liste, die alles erfasst und im Plan die bisherige Liste ersetzen wird.</i></p>			
Seite 30	Vorbericht	Anlage zum Vorbericht	Übersicht Gebäudeunterhaltung Kostenstelle 21100614
<p>Frage zu Kostenstelle 21100614 Mediothek Gymnasium: Bleibt der Fassadenschaden allein an der Stadt hängen? Oder trägt die Fa. Sto ebenfalls einen Anteil, da es sich um ein neues unerprobtes Putzverfahren handelte?</p> <p><i>Es bestehen keine rechtlichen Ansprüche an die Fa Sto.</i></p>			
Seite 31	Vorbericht	Anlage zum Vorbericht	Übersicht Gebäudeunterhaltung Kostenstelle 26200000
<p>Frage zu Kostenstelle 26200000 Ehem. Schule Erzingen: ganz grundsätzlich: lohnt sich diese teure Sanierung noch in diesem Altbau? Muss sie in 2021 sein? Wie ist der Zustand der anderen Gebäudeteile? Ist dort ebenfalls demnächst mit weiteren Sanierungen zu rechnen? Wenn ja, in welcher Größenordnung?</p> <p><i>Dieses Gebäude beherbergt einen Jugendraum. Die Feuchtigkeit des darunterliegenden Kellers hat die Holzbalkendecke stark geschädigt und die Tragfähigkeit wesentlich eingeschränkt. Sofern die Decke zwischen den Räumen nicht instandgesetzt wird, kann der Jugendraum nicht mehr genutzt werden. Die Holzbalkendecken kann unabhängig von den Drän- und Abdichtungsmaßnahmen saniert und letzteres verschoben werden. Wird jedoch die Schadensursache nicht beseitigt, treten die Symptome bald wieder auf.</i></p>			
Seite 31	Vorbericht	Anlage zum Vorbericht	Übersicht Gebäudeunterhaltung Kostenstelle 52300000
<p>Frage zu Kostenstelle 52300000 Zollernschloss: Sanierung Wasserturm: Warum? Was soll gemacht werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch der schadenhaften Dachziegel,</li> <li>- Ersatz der angefaulten Holzkonstruktion,</li> <li>- Beseitigung von Putzschäden,</li> <li>- Gerüstbauarbeiten</li> </ul>			

Seite 31	Vorbericht	Anlage zum Vorbericht	Übersicht Gebäudeunterhaltung Kostenstelle 52200100
	<p>Frage zu Kostenstelle 52200100 Mietwohngebäude: Die Aufstellung ist unübersichtlich. Die Zuordnung der Kosten zu den Objekten ist nicht klar. Was soll wo gemacht werden? Die Hindenburgstraße taucht zum Beispiel zweimal auf: Hindenburgstraße 44 und Hindenburgstraße ohne Hausnummer.</p> <p>- <i>Hindenburgstr. 44:</i>  - Fassadeninstandhaltung ohne energetische Sanierung 20.000 €</p> <p>- <i>Äublestr.5,7,9</i>  - Erneuerung Fenster und Fensterläden 90.000 €</p> <p>- <i>Äublestr. 5,7,9 und Stangenäckerstr. 7</i> 80.000 €  - Instandsetzung der Hauszugänge  - Erneuerung der Haustüren  - Sanierung der Treppenhäuser</p>		

Seite 31	Vorbericht	Anlage zum Vorbericht	Übersicht Gebäudeunterhaltung
	<p>Die Gesamtsumme für die Gebäudeunterhaltung beträgt 2,661 Mio. €. Die Zwischensumme der aufgeführten Einzelmaßnahmen umfasst jedoch nur 2,121 Mio.€. was ist mit der Differenz von immerhin 0,54 Mio.€?  <i>Mit der neuen Liste (vgl. Antwort zu Frage 1) klärt sich auch die Differenz auf.</i></p>		

Seite 35	Vorbericht	Anlage zum Vorbericht	Budgeteinheit Sportanlagen Kostenstelle 42410290									
	<p>Frage zu Kostenstelle 42410290 Bizerba Arena: Für die gleichen Maßnahmen waren 2020 nur 41.000€ angesetzt, jetzt fast das Dreifache mit 117.000€. Wie ist dies zu erklären?  <i>Durch die künftige Zuordnungen der Bauhofleistungen als Service-Rechnungen anstelle Innerer Leistungsverrechnung; siehe im Detail untenstehende Übersicht</i></p>											
	Budgeteinheit	Profit-center	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist - Stand 08.10.2020	Ergebnis 2019	Plan 2021	Differenz 2021-2020	Erläuterungen
4	SPORTANLAGEN		42410290	Bizerba Arena	42120003	Unterhaltung Sportplätze	41.000,00	15.888,16	40.436,97	117.000	76.000	75.000€ Bauhofleistungen - neu 17.000€ allg. Unterhaltung inkl. Strom/Wasser 7.000€ jährl. Wartung Flutlichtanlage (Hochbau, Fr. Heinz) 8.000€ Sanierungsmaßnahme Rasenplatz (GartenMoser) 10.000€ Pflege Kunstrasenplatz (Intensiv-Naßreinig. 2xjährl.)

Seite 120	TeilHH 1 Allgemeine Verwaltung	Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teilergebnishaushalt Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Frage zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitteilungsblatt BL-Aktuell: Weshalb sinkt der Kostenansatz nochmals? <i>Corona bedingt erwartete Wenigeraufwendungen</i>		
Seite 285	TeilHH 6 Gesundheit und Sportförderung	Produktgruppe 4241 Sportstätten	Schlüsselprodukt 424102-9 Bizerba Arena
	Frage zu Kostenstelle 424102-9 Bizerba Arena: Weshalb vervierfachen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Im Wesentlichen durch die Darstellung der Bauhofleistungen (vgl. Antwort oben zu Frage Seite 35. Das Rechnungsergebnis 2019 ist zudem noch nicht endgültig. Hier stehen im Zuge der Abschlussarbeiten noch Verrechnungen an.</i>		
Seite 288	TeilHH 6 Gesundheit und Sportförderung	Produktgruppe 4241 Sportstätten	Teilfinanzhaushalt Investitionsauftrag 74241001102
	Frage zu Investitionsauftrag 742410001102 BAL Eberthalle Sanierungsmaßnahmen <i>Die vom TÜV im Zuge der gesetzlich vorgegebenen Überprüfung monierten Mängel am vorbeugenden Brandschutz werden beseitigt. Zeitplan: ▪ Baubeschluss, Planung, Ausschreibung, Vergabe bis April 2021 ▪ Baubeginn Sommer 2021 ▪ Fertigstellung Herbst 2021</i> Sicherheitskonzept: Erneut 50.000€ wofür? [betrifft Bizerba-Arena Investitionsauftrag 742410000204] <i>Im Zuge der Zusatzausrüstung des Stadiongeländes für die Regionalliga und die Zulassung des Stadions auf ca. 4.400 Personen mit Zaunanlagen Zuschauerentrennung in „Heim“-Zuschauer und „Gäste“-Zuschauer, die in durch Zäune abgetrennten Blocks untergebracht sind, muss ein Sicherheits- und Entfluchtungskonzept erarbeitet werden.</i>		